




Tratta 1 esterno.



Tratta 1 interno





Tratta 2 esterno.



Tratta 2 interno.

- LEGENDA**
- INDAGINI GIA' ESEGUITE**
- CCn CAROTAGGIO PER OSSERVAZIONE MACROSCOPICA
 - ENDn ISPEZIONI VIDEO-ENDOSCOPICHE IN FORO
 - LBn ANALISI DI LABORATORIO PER CARATTERIZZAZIONE MINERALOGICO-PETROGRAFICA
 - ↓ SCn SCAVO
- INDAGINI DA ESEGUIRE**
- ▲ ICLn INCLINOMETRI MURATURA
 - ▬ MFn MONITORAGGIO FOTOGRAMMETRICO MURATURA
 - ▬ SPn TRASDUTTORI DI SPOSTAMENTO MURATURA
 - * EPn ESTENSIMETRI PUNTELLATURE METALLICHE
 - ↘ RTn PROVA DI RILASCIO TENSIONALE PLINTI IN C.A.
 - ↓ SCn / LBn ANALISI CONGLOMERATI IN AREE SCAVO
 - ⊕ MICromIRE



Progetto esecutivo del monitoraggio e controllo delle
strutture di fondazione ed elevazione della cinta
meridionale”

CUP: F23G17000390001 CIG: ZF633FCBCC

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MiC
per la Puglia

LOCALITA': Lucera (FG)

Impresa:
B.Re.D. s.r.l.



Gruppo di lavoro:
Prof. Ing. Fabio Fatiguso (Coordinamento)
Ing. Mariella De Fino
Rocco Rubino

Piano Controllo e Monitoraggio -
Localizzazione Indagini Elevato

Prospetti Tratte 1 e 2

Scala 1:100

Data revisione: 31 dicembre 2021

PCM₂